

Приложение 1  
к Акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ  
№ 3098  
от «27» ноября 2018 г.

**1. Результаты обследования:  
1. Территории, приглашающей к зданию (участка)**

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 58, расположенного по адресу: г. Ставрополь, ул. Ворошилова, 12.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания	Значимость для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	Виды работ
		есть/нет	№ фото				
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1-2	Соответствует.	Г, К, О, С, У	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	1-4, 12-15	На территории по пути основного движения состояние бордюрного камня и асфальтного покрытия частично неудовлетворительное, занижения бордюрного камня отсутствуют	К, О, С	Обустройство в первой очереди	Замена (ремонт) асфальтного покрытия, тротуарной плитки и бордюрного камня на территории, занижение (замена) бордюрного камня
1.3	Лестница (наружная)	нет		Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходных путей.	С	Обустройство во второй очереди, производство этих работ возможно только после замены (ремонта) имеющегося асфальтного покрытия.	Провести тактильными средствами покрытие пешеходных путей на расстоянии не менее 0,8 метров от входного узла.
1.4	Пандус (наружный)	нет				-	-

1.5	ДЛЯ ОСТОЯНКА И ПАРКОВКА	есть	1-4, 12-15	Отсутствуют специальные парковочные места для автотранспорта инвалидов	Г, К, О, С, У	Обустройство очереди	в первой	Выделить не менее одного специализированного расширенного м/места для транспортных средств инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске по согласованию с комитетом городского хозяйства
1.6	Места отдыха	нет	1-4, 12-15	На территории на основных путях движения не предусмотрены места отдыха, доступные для МПН	К, О, С	Обустройство очереди, производство этих работ возможно только после замены (ремонта) асфальтного покрытия	в третьей поскольку работ	Обустроить места отдыха, доступные для МПН, в соответствии с требованиями пп 4.3.1-4.3.3 СП 59.13330.12
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	1-4, 12-15	Наличие основных физических, информационных и операционных барьеров, препятствующих свободному посещению объекта отдельными категориями инвалидов	Г, К, О, С, У	Обустройство очереди, поскольку рассматриваемую осуществляется доступ ко всем остальным функциональным объектам	в первой через зону	Проведение перечисленных мероприятий, направленных на полное устранение имеющихся препятствий

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение № фото	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Территория, прилегающая к зданию (участок)	<b>ДЧ – И (К, О, Г, У)</b> Соответствие нормативам некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов <b>ДУ (С)</b> Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду со стороны персонала.	1-4, 12-15	<b>ДЧ – И (К, О, Г, У) ДУ (С)</b> <b>Текущий или капитальный ремонт</b> Обустройство в первой очереди, поскольку рассматриваемую зону осуществляется доступ ко всем остальным структурно-функциональным зонам объекта.