

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к
паспорту доступности ОСИ
№ 3098
от «27» ноября 20 18 г.

**I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений**

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 58, расположенного по адресу: г. Ставрополь, ул. Ворошилова, 12.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания	Значимость для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	Виды работ
		есть/нет	№ фото				
5.1	Туалетная комната	есть	18	<p>Содержание</p> <p>Размеры кабины уборной составляют меньше нормативно разрешённых (2,2х2,25м.)</p>	К	Обустройство в первой очереди	Провести реконструкцию имеющейся уборной, сделать её универсальной и доступной
				<p>В уборной не установлены стационарные и откидные опорные откидные поручни, поворотные или откидные сиденья</p>	К, О	Обустройство во второй очереди, после реконструкции санитарно-бытового помещения	Установить стационарные и откидные опорные откидные поручни, поворотные или откидные сиденья
				Отсутствует система тревожной сигнализации или двухсторонней громкоговорящей связи	Г, К, О, С, У	Обустройство во второй очереди, после реконструкции санитарно-бытового помещения	Оборудовать систему тревожной сигнализации или двухсторонней громкоговорящей связи

5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	Отсутствует доступная душевая комната	К, О, С	Обустройство в первой очереди	Обустроить доступную душевую комнату, установить поддон (трап), сиденье, поручни, обеспечить наличие свободной зоны
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	18	Наличие физических, информационных и операционных барьеров, препятствующих свободному посещению отдельными категориями инвалидов	Г, К, О, С, У	Обустройство во второй очереди, как требующее больших средств, времени, а также более сложных технических решений.	Проведение ранее перечисленных мероприятий, направленных на полное устранение имеющихся препятствий

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)		Приложение № фото	Рекомендации по адаптации (вид работы)**
Санитарно- гигиенические помещения	ДЧ-И (О, Г, У) Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов ДУ (С) Основные требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду со стороны обслуживающего персонала ВНД (К) Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям; нет альтернативных форм обслуживания.		18	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (С) ВНД (К) Текущий или капитальный ремонт Обустройство во второй очереди, как требующее больших средств, времени, а также более сложных технических решений.