

**4. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 58, расположенного по адресу: г. Ставрополь, ул. Ворошилова, 12.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	19	Отсутствуют технические средства информирования, ориентирования и сигнализации	Г, К, О, С, У	Обустройство в первой очереди	Разместить технические средства информирования, ориентирования и сигнализации
				Имеюшиеся дверные проёмы по пути движения частично имеют пороги и перепады высот пола более нормативно разрешённого 0,014м, их ширина составляет менее 0,9м.	К, О, С	В связи с тем, что производство этих работ будет связано с значительными затратами времени и средств, их обустройство предлагается произвести во второй очереди	Произвести реконструкцию и замену имеющихся дверных проёмов и полотён
				Отсутствует пространство, достаточное для самостоятельного разворота инвалида на кресло-коляске	К	Обустройство в первой очереди	Свободное пространство в кабинетах привести в соответствие: не менее 0,9х1,5м. (около столов и других мест обслуживания)
4.2	Залыная форма обслуживания	есть	19	Отсутствуют места для зрителей в креслах-колясках и сопровождающих, для зрителей с нарушением		Обустройство в первой очереди	Оборудовать места для зрителей в креслах-колясках и сопровождающих, для зрителей с нарушением

				слуха, с нарушением зрения (в том числе, в сопровождении собаки-проводника), для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата			слуха, с нарушением зрения (в том числе, в сопровождении собаки-проводника), для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата
4.3	Приглабочная форма обслуживания	нет					
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет					
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет					
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	19	Наличие основных физических, информационных и операционных барьеров, препятствующих свободному посещению объекта отдельными категориями инвалидов	Г, К, О, С, У	Обустройство в первой очереди, поскольку через рассматриваемую зону осуществляется доступ к зоне целевого назначения объекта.	Проведение перечисленных мероприятий, направленных на полное устранение имеющихся препятствий

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение № фото	Рекомендации по адаптации (вид работы)**
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, У) Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов. ДУ (С, Г) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду со стороны обслуживающего персонала. ВНД (К) Параметры структурно-планировочных элементов соответствуют нормативным требованиям; альтернативных форм обслуживания.	19	ДЧ-И (О, У) ДУ (С, Г) ВНД (К) Текущий или капитальный ремонт Решение об обустройстве предлагается отнести на третий этап, т.к. требуются значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно-строительных работ